

FICHE D'ATELIER

MATERIEL **CLIENT** _____ **Cap-Lab**

Contact client : _____

Ticket Dolibarr OBLIGATOIRE : TS _____

Date de création de la fiche : __25/06/2020__ par __Stéphane Desvignes__

N° de Produit Dolibarr : __P20060760__ / Provenance : _____

Matériel : Four colonne Agilent _____ **Modèle :** __G1316A__

N/S : __DE43650695__ **Autre ref :** _____

Nombre d'heure de MO prévue : _____

Pièces détachées : _____

Autre : _____

Diagnostic / symptômes initial

ETAPES D'INTERVENTION (date – initiale – description succincte)

25/06/20	SDS	Vérification des températures côté gauche et droit
		Gauche :10°C mesure 10.9°C 30°C mesure 29.9°C 50°C mesure 48.6°C 80°C mesure 80.6°C
		Droit:10°C mesure 10.7°C 30°C mesure 30.1°C 50°C mesure 49.6°C 80°C mesure 80.5°C
		<i>Remplir annexe si nécessaire</i>

Commentaires

Remplir annexe si nécessaire



Conclusion

Appareil Fonctionnel : Oui Non

Commentaires : __Four en bon état vérification temp <+/-2°C_____

Pièces complémentaires : _____

Heure de MO supplémentaires : _____

Autres coûts supplémentaires : _____

Mise à l'arrêt / stockage

Date : __25/06/2020__ Cause : _____

Etat général : __Four en bon état vérification temp <+/-2°C_____

Fonctionnel Oui Non Lieu de stockage depuis la mise à l'arrêt : __Chilly_____

Déstockage - envoi

Date : _____ Cause : _____

Etat général : _____

Envoi à : _____ Ref. envoi : _____

Date de fermeture de la fiche : _____ par _____

Commentaires au moment de la fermeture de la fiche d'atelier : _____

Signature



SUITE FICHE ATELIER***INTERVENTION – SUITE (date – initiale – description succincte)***

Commentaires (suite)