

# FICHE D'ATELIER

**MATERIEL**  **CLIENT** \_\_\_\_\_  **Cap-Lab**

**Contact client :** \_\_\_\_\_

**Ticket Dolibarr OBLIGATOIRE : TS** \_\_\_\_\_

Date de création de la fiche : 09/04/2020 par Stéphane Desvignes

N° de Produit Dolibarr : P20070001 / Provenance : CAP-LAB

**Matériel :** DIONEX (pompe quaternaire) **Modèle :** LPG-3400RS

**N/S :** 8043253 **Autre ref :** \_\_\_\_\_

**Nombre d'heure de MO prévue :** \_\_\_\_\_

**Pièces détachées :** \_\_\_\_\_

**Autre :** \_\_\_\_\_

## Diagnostic / symptômes initial

## ETAPES D'INTERVENTION (date – initiale – description succincte)

09/04/2020	SDS	Flow Precision : <= 0,100 % RSD 0,000 % RSD <= 0,100 % RSD 0,000 % RSD Test passed			
15/04/2020	SDS		<b>Limit</b>	<b>Observed max. Deviation</b>	<b>Result of all Steps</b>
		Step Accuracy	<= 2,000 %	0,771 %	Test passed
		Step Ripple	<= 0,500 %	0,043 %	Test passed
15/04/2020	SDS		<b>Limit</b>	<b>Observed max. SD</b>	<b>Result of all Steps</b>
		Gradient Precision	<= 0,500 %	0,065 %	Test passed
		<i>Remplir annexe si nécessaire</i>			

## Commentaires

*Remplir annexe si nécessaire*

TLP svp



## Conclusion

Appareil Fonctionnel : Oui  Non

Commentaires : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Pièces complémentaires :* \_\_\_\_\_

*Heure de MO supplémentaires :* \_\_\_\_\_

*Autres coûts supplémentaires :* \_\_\_\_\_

### Mise à l'arrêt / stockage

Date : 09/04/2020 Cause : \_\_\_\_\_

Etat général : Très bon état

Fonctionnel Oui  Non  Lieu de stockage depuis la mise à l'arrêt : \_\_\_\_\_

### Déstockage - envoi

Date : \_\_\_\_\_ Cause : \_\_\_\_\_

Etat général : \_\_\_\_\_

Envoi à : \_\_\_\_\_ Ref. envoi : \_\_\_\_\_

Date de fermeture de la fiche : \_\_\_\_\_ par \_\_\_\_\_

Commentaires au moment de la fermeture de la fiche d'atelier : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signature

